将Draytek路由器与Cisco Business Wireless(CBW)配合使用

目标

本文解释如何解决某些DrayTek路由器和Cisco Business Wireless接入点之间的默认配置冲突。

适用设备 | 软件版本

- 140AC(产品手册)| 10.0.1.0(下载最新版本)
- 145AC(产品手册)| 10.0.1.0(下载最新版本)
- 240AC(产品手册)| 10.0.1.0(下载最新版)

DrayTek路由器配置

某些DrayTek路由器（包括Vigor2862）的设置可能采用阻止CBW主接入点(AP)与路由器通信的默认配置。这会导致CBW功能出现问题，例如获取IP地址。

问题是主AP使用VRRP（虚拟路由器冗余协议）MAC地址00:00:5e:00:01:01,DrayTek路由器默认不接受该地址。此默认设置可能阻止将VRRP MAC地址输入到其ARP表中。

有关解决此配置的详细信息，请参阅以下DrayTek文档：在ARP表中显示VRRP MAC。在此解决方法中，您在路由器设置中禁用“拒绝VRRP MAC进入ARP表”并保存配置更改。

结论

这应该解决了您的兼容性冲突。如果您对路由器配置有任何疑问，请咨询您的供应商。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。